



第三十一号様式(第四条の十三関係)(A4)

建築基準法第7条の4第3項の規定による

中間検査合格証

株式会社シンセイハウジング
代表取締役 増田 菊次 様

第20UDI1S建02094号
令和2年9月1日

ユーディーアイ確認検査株式会社
代表取締役 鈴木 徹



下記による特定工程に係る工事は、建築基準法第7条の4第1項の規定による検査の結果、建築基準法第6条第1項(建築基準法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適合していることを証明する。

記

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 確認済証番号 | 第20UDI1S建02094号 |
| 2. 確認済証交付年月日 | 令和2年6月23日 |
| 3. 確認済証交付者 | ユーディーアイ確認検査株式会社
代表取締役 鈴木 徹 |
| 4. 建築場所、設置場所又は築造場所 | 埼玉県新座市栄4丁目4935番30 |
| 5. 検査を行った建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要 | |
| (1) 主要用途 | 一戸建ての住宅 |
| (2) 工事種別 | 新築 |
| (3) 延べ面積 | a. 申請部分 98.42 m ²
b. 申請以外の部分 0.00 m ²
c. 合計 98.42 m ² |
| (4) 申請棟数 | 1 棟 |
| (5) 主たる建築物の構造 | 木造(在来) |
| (6) 主たる建築物の階数 | 地階を除く階数(地上階数) 3 階
地階の階数 0 階 |
| (7) 検査対象床面積 | 98.42 m ² |
| (8) 建築物の名称又は工事名 | 栄4丁目分譲 新築工事 |
| 6. 特定工程 | 屋根工事 |
| 7. 検査年月日 | 令和2年8月31日 |
| 8. 検査を行った確認検査員氏名 | 石塚 芳友 |
| 9. 検査対象に関する特記事項 | |

(注意) この証は、大切に保存しておいてください。